


HYDROGEOLOGISCHES BÜRO DR. KÖHLER

Dr. rer. nat. W.-R. Köhler, 75031 Eppingen, Wilhelm-August-Kirsch-Str. 19



Grundwassererschließung
Boden- und Grundwasserschutz
Altlasten · Erdwärme · Baugrund

Friedhof Spielberg

Ergänzende Untersuchungen am 05.11.2025

Das Bodengutachten des Hydrogeologischen Büro Dr. Köhler vom 13.12.2024 empfahl eine Friedhofsgestaltung im Norden des Friedhofgeländes ohne Drainage, da bei den Kleinbohrungen kein Wasser vorgefunden wurden und keine ausgeprägten Stauhorizontböden erbohrt wurden.

Nach Aussagen des Begräbnisunternehmers Jäckle wurde jedoch mehrfach bei Neubelegungen von Altgräbern Bodenwasser bei Grabungen festgestellt.

Zur näheren Erkundung der Bodenwasserverhältnisse wurden am 05.11.2025 zwei Schürfe im Norden der Friedhofsfläche ausgeführt. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass in beiden Schürfen in Altgräbern auf Sarghöhe Wasser in den Schurf zugeflossen ist. Im Schurf südlich der Mauer konnte der Wasserzutritt aus einer Richtung festgestellt werden, in der sich der ehemalige Sarg befand. Beim Aufschürfen bis zum Sandstein“fels“ zeigte sich keine sichtbare Versickerung des Wassers im Schurf.

Diese örtlichen Wasseransammlungen sind darauf zurückzuführen, dass sich Sickerwasser in den Särgen ansammelt und nicht so schnell versickern kann und die Verwesung behindert.

Daher wird empfohlen, eine Drainageanlage für die neu zu gestalteten Friedhofsflächen im Norden zu planen.

Eppingen, den 10.11.2025



Bild 1: Friedhof Spielberg: Schurf im nordöstlichen Altgrabfeld (nördlich der Mauer) bis 1,3 m Tiefe im Altgrab mit Wasserzutritt (05.11.2025)



Bild 2: Friedhof Spielberg: Blick auf die Schurfstelle des Schurfes in Bild 1 (05.11.25)



Bild 3: Friedhof Spielberg: Schurf im nordöstlichen Altgrabfeld (süddlich der Mauer) bis 2,1 m Tiefe mit seitlichem Wasserzutritt aus Altgrab (05.11.2025)